


## 電源の切りかた

電源を切るときは、必ず以下の手順で行ないます。

**注!** いきなり電源スイッチを OFF にしないでください。装置が故障するおそれがあります。

**1** 操作パネルの<機器設定>キーを押します。




**2** [シャットダウン] を押します。



**3** [はい] を押します。



**4** 下の画面が表示されたら、電源スイッチを OFF にします。



メモ

手順 1 で、<機器設定>キーを押さずに、<節電>キーを 5 秒以上押すと、手順 3 の画面を表示します。